

2상 스텝 모터

AK-2 Series

취급설명서

TCD210131AB

Autonics

(주)오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

반드시 사용 전 취급설명서 및 매뉴얼을 완전히 읽고 이해하여 제품을 사용하십시오.

반드시 사용 전 안전을 위한 주의 사항을 완전히 읽고 지키십시오.

반드시 취급설명서, 매뉴얼, 오토닉스 웹 사이트 등의 주의 사항을 지키십시오.

본 문서를 쉽게 찾을 수 있는 장소에 보관하십시오.

본 문서에서 기재된 제품의 외형 및 규격 등은 성능 개선을 위하여 또는 자료 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으며, 일부 모델은 단종될 수 있습니다.

최신 정보는 오토닉스 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

- ‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지키십시오.
- ▲는 특정 조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

△ 경고

지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

01. 인명이나 재산상에 영향이 큰 기기 (예: 원자력 제어 장치, 의료기기, 선박, 차량, 철도, 항공기, 연소장치, 안전장치, 방법 / 방재장치 등)에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오.

인사사고, 재산상의 손실 및 화재 위험이 있습니다.

02. 가연성 / 폭발성 / 부식성 가스, 다습, 직사광선, 복사열, 진동, 충격, 염분이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.

폭발 및 화재 위험이 있습니다.

03. 금속판에 고정시켜 사용하십시오.

인사사고 및 제품과 주변 장치의 파손 위험이 있습니다.

04. 전원이 인가된 상태에서 결선, 점검 및 보수를 하지 마십시오.

화재 위험이 있습니다.

05. 정전대책을 세운 후 설치하십시오.

인사사고, 재산상의 손실 및 화재 위험이 있습니다.

06. 배선 시, 접속도를 확인하고 연결하십시오.

화재 위험이 있습니다.

07. 임의로 제품을 개조하지 마십시오.

화재 및 감전 위험이 있습니다.

08. 모터를 Housing 내부에 설치하거나 접지하십시오.

인사사고, 화재 및 감전 위험이 있습니다.

09. 제품의 회전부 (축)에 커버를 설치하십시오.

인사사고 위험이 있습니다.

10. 운전 중 또는 정지 후 일정 시간동안 제품을 만지지 마십시오.

화재 위험이 있습니다.

11. 이상 발생 즉시 전원을 차단하십시오.

인사사고, 화재 및 감전 위험이 있습니다.

△ 주의

지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

01. 정격/성능 범위 내에서 사용하십시오.

화재 및 제품 고장 위험이 있습니다.

02. 청소 시 마른 수건으로 닦으시고, 물, 유기용제는 사용하지 마십시오.

화재 위험이 있습니다.

03. 사용 환경에 따라 모터가 과열될 수 있습니다.

통풍이 잘 되는 곳에 설치하시고 필요한 경우 냉각팬 등으로 강제 냉각 하십시오.

발열에 의한 제품 파손 및 성능저하 위험이 있습니다.

04. 제품 내부로 금속체, 먼지, 배선찌꺼기 등의 이물질이 유입되지 않도록 하십시오.

화재 및 제품 고장 위험이 있습니다.

취급 시 주의 사항

- 취급 시 주의사항에 명기된 사항을 지키십시오.

그렇지 않을 경우, 예기치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.

- 낮은 온도에서 ball-bearing 등의 주도가 저하되어 마찰 토크가 증가합니다.

모터의 토크에는 이상이 없으므로 서서히 기동하십시오.

- 정기적으로 다음 항목에 대한 점검, 보수를 하십시오.

- 제품의 설치 및 부하와의 결합에 사용된 볼트 및 결합 부품의 풀림 여부

- Ball-bearing 등의 이상을 발생 여부

- Lead선 (케이블)의 손상

- 드라이버와의 접속부의 이상 여부

- 모터 출력 축과 부하 축의 중심, 동심(편심, 편각) 등의 불일치 여부

- 본 제품은 다음 환경조건에서 사용할 수 있습니다.

- 실내 (정격/성능의 내환경 조건 만족)

- 고도, 2,000 m 이하

- 오염등급 2 (Pollution Degree 2)

- 설치 카테고리 II (Installation Category II)


설치 시 주의 사항

- 설치 전 반드시 ‘안전을 위한 주의사항’ 및 ‘취급 시 주의 사항’을 완전히 읽고 지키십시오. 그렇지 않을 경우 예기치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.
- 모터는 아래의 조건을 만족하는 장소에 설치하십시오. 이 범위를 벗어난 조건에서 사용하면 제품이 파손될 우려가 있습니다.
- 실내에 설치된 Housing의 내부
(본 제품은 기기 장착용으로 설계/제작 되었습니다. 환풍 장치를 설치하십시오.)
- 물이나 오일, 그 외 액체 등이 닿지 않는 곳
- 강 암탈리싱, 강 산성 물질이 근접한 장소가 아닌 곳
- 용접기, 동력 기기 등에 의한 전자 노이즈가 적은 곳
- 방사성 물질, 자기장이 없으며 진공 상태가 아닌 곳
- 모터는 수평 설치와 수직 설치가 가능합니다. ‘설치 방향에 따른 축 허용 하중’을 참고하십시오.
- 설치 시 모터 케이블에 규격 이상의 힘 (30N) 이 가해지면 접촉불량 및 단선 위험이 있습니다. 무리한 힘이나 반복적인 운동이 필요한 경우에는 안전 대책을 수립 후 사용하십시오.
- 모터는 방열성 및 진동방지를 고려하여 반드시 강철, 알루미늄 등 열전도성이 우수한 금속면에 밀착시켜 단단하게 고정하여 사용하십시오.

부하 결합 시 주의 사항

- 부하와의 결합을 위해 모터 축의 가공 및 제품의 분해 / 구조변경을 하지 마십시오.
- 부하와 결합 시 조임 나사는 단단히 조여 풀리지 않도록 하십시오.
- 부하와 결합 시 ‘설치 방향에 따른 축 허용 하중’을 참고하시고 충격에 주의하십시오.
- 모터축과 부하축이 평행을 이루도록 결합하십시오.
- 부하와의 중심이 일치하지 않을 경우, 진동이 발생하거나 축 받침의 수명저하 또는 모터 축의 파손 등 예기치 못한 사고 위험이 있습니다.
- 모터축에 커플링이나 풀리 등을 장착할 경우에는 모터축과 모터축 받침의 손상에 주의하십시오.


■ 커플링



Ball Screw 또는 TM Screw
플렉시블 커플링


모터 축에 부하를 직결할 경우
플렉시블 커플링 (ERB Series)
를 사용하십시오.

■ 풀리, 벨트, 와이어



양 풀리의 중심을 연결하는 선과
모터 축이 직각을 이루도록
맞물리도록 연결하십시오.

■ 기어



기어 Teeth의 중심에 바르게
맞물리도록 연결하십시오.

모델 구성

참고용으로 실제 제품은 모든 조합을 지원하지 않습니다.
지원 가능한 모델은 오토닉스 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

A	1	K	-	2	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

① 최대 정지 토크

수지: 최대 정지 토크 (단위: kgf cm)

수직: 외형치수도 참조

② 정격 전류

M: 1.2 A / Phase

G: 2.0 A / Phase

③ 프레임 사이즈

4: □ 42 mm

6: □ 56 mm

제품 구성품

- 제품
- 취급설명서

별매품


- 모터 케이블: CID6-AK42, CID6-AK56
- 플렉시블 커플링: ERB Series

외형치수도

- 단위: mm, 오토닉스 웹사이트에서 제공하는 도면을 참조하십시오.


- 양축형의 경우 점선 부분의 축을 포함합니다.

■ □ 42 mm



축 방향 길이	3	4	5
A	34	40	47.5
B	20	20	23
C	15	15	18

■ □ 56 mm



축 방향 길이	4	6	9
A	43	55	79
B	6.35	6.35	8
C	5.85	5.85	7.5

판넬 가공 치수도

■ □ 42 mm



설치판 두께: ≥ 4mm

■ □ 56 mm



설치판 두께: ≥ 5mm

정격/성능

모델명	A2K-M243□	A3K-M244□	A4K-M245□
최대 정지 토크	2.06 kgf cm (0.21 N m)	2.97 kgf cm (0.3 N m)	3.3 kgf cm (0.33 N m)
Rotor 관성 Moment	$33 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	$56 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	$72 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
정격 전류	1.2 A / Phase	</td	