

# VT06/VT08

## Visual IR Thermometer

### 안전 정보



보증 기한은 1년입니다.  
 풀 워런티에 관한 내용은 사용 설명서에서 확인  
 하시기 바랍니다.

제품을 등록하거나, 최신 설명서 또는 설명서의 추가 자료를 열람, 인쇄 또는 다운로드하려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오.

[www.fluke.com](http://www.fluke.com).

경고는 사용자에게 위험한 상태 및 절차를 나타냅니다. 레이저 경고, 기호 및 사양은 레이저가 있는 제품에만 적용됩니다.



감전, 화재 또는 신체적 상해를 방지하고 제품을 안전하게 사용하려면:

- 모든 안전 정보를 읽은 후에 제품을 사용하십시오.
- 모든 지침을 주의해서 읽으십시오.
- 제품을 변경하지 말고 지정된 방식으로만 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품과 함께 제공된 보호 장비가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다.
- 가연성 가스나 증기가 존재하는 환경 또는 눅눅하거나 습한 장소에서는 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 변경되거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.



PN 5318079 (Korean)

August 2021

©2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. All Product names are trademarks of their respective companies.


Fluke Corporation  
 P.O. Box 9090  
 Everett WA, 98206-9090  
 U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
 P.O. Box 1186  
 5602 BD Eindhoven  
 The Netherlands

- 배터리 셀/팩을 열거나 화기 근처에 두지 마십시오. 직사광선이 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 배터리 셀/팩을 분해하거나 파손하지 마십시오.
- 배터리를 충전할 때는 **Fluke** 인증 전원 어댑터만 사용하십시오.
- 배터리에는 화상을 입거나 폭발할 수 있는 위험한 화학물질이 포함되어 있습니다. 화학물질에 노출된 경우 물로 깨끗이 씻어낸 후 의사의 진료를 받으십시오.
- 배터리를 충전하는 동안 충전용 배터리가 뜨거워지는 경우 (**50°C** 초과) 배터리 충전기에서 분리한 후 제품 또는 배터리를 서늘하고 인화성 물질이 없는 위치로 옮기십시오.
- 일반적인 사용 환경에서는 5년 후에, 사용 빈도가 높은 환경에서는 2년 후에 충전식 배터리를 교체하십시오. 적당한 사용은 일주일에 2회 충전을 의미합니다. 많은 사용은 매일 방전 후 재충전을 의미합니다.
- 배터리 터미널을 단락시키지 마십시오.
- 터미널이 단락될 수 있는 용기에 셀이나 배터리를 보관하지 마십시오.
- 레이저를 쳐다보지 마십시오. 레이저 광선을 사람이나 동물에게 직접 겨냥하거나 간접적으로 반사되는 표면에 겨냥하지 마십시오.
- 광학 도구(예: 쌍안경, 망원경, 현미경)를 사용하여 레이저를 직접 쳐다보지 마십시오. 광학 도구는 레이저에 초점을 맞추므로 시력을 손상할 수 있습니다.
- 제품을 열지 마십시오. 레이저 빔은 시력을 손상할 수 있습니다. 인증된 기술 지원 사이트를 통해서만 제품 수리를 의뢰하십시오.
- 레이저 가시경을 레이저 보안경으로 사용하지 마십시오. 레이저 가시경은 밝은 조명하에서 레이저를 더 잘 보기 위한 목적으로만 사용하십시오.
- 실온에서의 방사율 정보를 참조하십시오. 반사성 물체인 경우 실온에서 측정된 값보다 실제 결과가 더 낮을 수 있습니다. 이러한 물체를 다룰 때는 화상의 위험이 있습니다.
- 지정된 교체 부품만 사용하십시오.
- 인증된 기술자에게 제품 수리를 의뢰하십시오.
- 의료상의 목적으로 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품은 오로지 장비 평가를 위한 목적으로만 사용되며 환자에게 접촉되는 진단, 치료, 혹은 다른 어떤 용도로도 사용할 수 없습니다.

## 기호

아래 표에는 제품 또는 본 설명서에서 사용될 수 있는 기호가 나열되어 있습니다.

기호	설명
	사용자 문서 참고.
	경고. 위험.
	경고. 레이저 방사. 시력 손상 위험.
	Class 2 레이저를 나타냅니다. 빔을 응시하지 마십시오. 다음 텍스트가 기호와 함께 제품 레이블에 표시될 수 있습니다. "IEC/EN 60825-1:2014. 2007년 6월 24일자 Laser Notice 50 (레이저 공지 50)에 따른 편차 외에는 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수하십시오." 또한, 레이블의 패턴 $\lambda = \text{xxxnm}$ , $\text{x.xxmW}$ 는 파장과 광출력을 나타냅니다.
	배터리 상태를 표시, 아이콘이 움직이면 배터리가 충전 중.
	OK 버튼. 버튼을 눌러 메뉴를 열거나 옵션을 설정하거나 플래시라이트를 켭니다.
	메뉴 기호  를 눌러 메뉴를 열거나 옵션을 설정합니다.
	플래시라이트 기호.  를 2초간 눌러 플래시라이트를 켜거나 끕니다.
	위쪽 및 아래쪽 화살표 버튼 메뉴에서 눌러 메뉴 옵션을 강조 표시합니다.
	뒤로 버튼. 메뉴에서 이 버튼을 눌러 이전 화면으로 돌아갑니다.
	켜짐 / 꺼짐 기호  를 2초간 눌러 제품을 켜거나 끕니다.
	USB 포트
	유럽 연합 규정을 준수합니다.

기호	설명
	이 제품에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 고품 폐기물과 함께 버리지 마십시오. 사용한 배터리는 현지 규정에 따라 면허를 소지한 재활용 업체나 위험물 처리 업체에서 폐기해야 합니다. 재활용 방법에 관해서는 현지의 공인 Fluke 서비스 센터에 문의하십시오.
	이 제품은 WEEE Directive 표시 요구 사항을 준수합니다. 부착된 레이블에 이 전기 / 전자 제품을 가정용 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습니다. 제품 분류 : WEEE Directive Annex I의 장비 유형에 따라 이 제품은 범주 9 "모니터링 및 제어 계측" 제품으로 분류됩니다. 이 제품은 분류되지 않은 폐기물로 처리하면 안 됩니다.

## 사양

온도	
작동 시	-10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
보관	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
전원	
배터리	충전식 리튬 이온 배터리
배터리 수명(테스트 기준)	5시간 이상 연속 (VT08) 8시간 이상 연속 (VT06) (실제 배터리 수명은 설정 및 사용량에 따라 다름)
충전 시간	완충까지 ≤2.5시간 소요
배터리 충전 온도	32 °F~113 °F(0 °C~45 °C)
AC 배터리 충전 시스템	온도계 내장 충전
AC 전원 어댑터	AC 작동(전원 공급 장치 포함, 범용 어댑터 포함) 출력 5VDC, 2A
절전	자동 전원 끄기를 활성화하거나 비활성화합니다.

## 전자기파 적합성(EMC)

국제 IEC 61326-1: 산업 전자기 환경  
CISPR 11: 그룹 1, Class A

**그룹 1:** 장비는 자체 내부 기능에 필요한, 전도적으로 커플링된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및/또는 사용합니다.

**Class A:** 장비는 가정용 외의 다른 모든 용도로 적합하며 주거용 건물의 저전압 전력 공급 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다. 장비에는 방사성 장해 및 전도로 인해 기타 환경에서 전자기 호환성을 확인하는 데 있어 잠재적인 문제가 있을 수 있습니다.

주의: 이 장비는 거주 환경에서는 사용할 수 없으며 이러한 환경에서의 주파수 수신에 대한 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다.

Korea(KCC) Class A 장비(산업 방송 및 통신 장비)

**Class A:** 장비는 산업 전자기파 장비의 요구 조건을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다. 본 장비는 기업 환경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다.

미국(FCC) 47 CFR 15 subpart B, 이 제품은 15.103항에 따라 예외 장치로 간주함

